

BECKERPLAST 7

ТИП ПРОДУКТА

Beckerplast 7 – Латексная эмульсионная краска, представляет собой латексную водоэмульсионную краску для новых и ранее окрашенных стен и потолков внутри помещений – там, где необходимо создание моющегося износостойкого покрытия.

Beckerplast 7 отличается хорошей адгезией к поверхностям, в том числе покрытым латексными красками, и по этой причине является отличным средством для поддержания и ремонта поверхностей в хорошем состоянии. Имеет легкий запах во время нанесения и высыхания. Высыхает быстро, не желтеет со временем и имеет хорошую укрывистость.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Beckerplast 7 хорошо подходит для Нанесения на штукатурку, бетон, зашпаклеванные поверхности, ДСП, гипсокартон, обои, ранее окрашенные поверхности. Степень блеска 7 лучше всего подходит для окрашивания потолков и стен.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цвет	белый	Содержание твердого вещества	37% на объем
Упаковка	0,9, 2,7, 9 литров	Время высыхания	Примерно 1 час. Перекрашивание приблизительно через 3 часа
Расход	6-8 м2 / литр	Блеск	7 единиц
Связующее	сополимер латекса	Хранение	не допускать замораживания
Растворитель	вода		
Плотность	1,4		
Вязкость	115 KU	НЕ ОГНЕОПАСНО	

BECKERPLAST 7

НОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Подготовка:

Очистить поверхность от грязи, пыли, отслоившихся участков. Загрунтовать поверхность краской Beckerplast 3.

Ремонт и выравнивание: обработайте шпатлевкой швы, выбоины, другие неровные участки шпатлевками Beckers. Обработайте мелкозернистой наждачной бумагой

Отделка: нанесите 1 или 2 финишных слоя

Шпаклевание и ремонт: используйте шпатлевки Beckers

Финишный слой: нанесите краску Beckerplast 7 в 1 или 2 слоя

Разбавление: обычно не разбавляется. Краска растворима в воде.

ПЕРЕКРАШИВАНИЕ

Подготовка

Ранее окрашенные поверхности: Вымойте поверхность с применением кристаллизованной соды. Тщательно смойте водой. Блестящие участки зашкурите мелкозернистой наждачной бумагой для обеспечения наилучшей адгезии между слоями.

Очищение: инструменты должны быть очищены водой непосредственно после окончания работ

Поверхности окрашенные темперой : смойте темперу с поверхности водой. Если не удастся удалить материал с поверхности, рекомендуется провести грунтование средством Beckers Grepp Grundfarg или Beckers Scotte Patentfarg.

Нанесение: обычно валиком или кистью. Также краску Beckerplast можно наносить с помощью распылителя высокого давления.

Поверхности, покрытые побелкой: обработайте поверхность щеткой и скребком для того, чтобы удалить отслоившиеся слои и пыль. Пропылесосьте поверхность или вымойте водой. Загрунтуйте средством Beckers Grepp Grundfarg.

Обратите внимание! Не проводите окрашивание, если температура поверхности ниже +5 С. Полная устойчивость к мытью сформируется приблизительно через 1 месяц после нанесения.

Обои и ткань: убедитесь, что обои хорошо приклеены к стене. В случае отслаивания обоев, приклейте их клеем к поверхности. Загрунтуйте средством Beckers Scotte Grund.