

Beckers



## BECKERPLAST 3

### ТИП ПРОДУКТА

Beckerplast 3 – Латексная эмульсионная краска, представляет собой латексную водоэмульсионную краску для новых и ранее окрашенных стен и потолков внутри помещений – там, где необходимо создание моющегося износостойкого покрытия.

Beckerplast 3 отличается хорошей адгезией к поверхностям, в том числе покрытым латексными красками, и по этой причине является отличным средством для поддержания и ремонта поверхностей в хорошем состоянии. Имеет легкий запах во время нанесения и высыхания. Высыхает быстро, не желтеет со временем и имеет хорошую укрывистость.

### СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Beckerplast 3 хорошо подходит для Нанесения на штукатурку, бетон, зашпаклеванные поверхности, ДСП, гипсокартон, обои, ранее окрашенные поверхности. Степень блеска 3 лучше всего подходит для окрашивания потолков и стен там, где нет повышенных требований стойкости к мытью.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<b>Цвет</b>	белый	<b>Содержание твердого вещества</b>	37% на объем
<b>Упаковка</b>	4 и 10 литров	<b>Время высыхания</b>	Примерно 1 час. Перекрашивание приблизительно через 3 часа
<b>Расход</b>	6-8 м <sup>2</sup> / литр	<b>Блеск</b>	3 единицы
<b>Связующее</b>	сополимер латекса	<b>Стойкость к мытью</b>	200-2000 циклов
<b>Растворитель</b>	вода	<b>Хранение</b>	не допускать замораживания
<b>Плотность</b>	1,3		
<b>Вязкость</b>	115 KU	<b>НЕ ОГНЕОПАСНО</b>	

## BECKERPLAST 3

### НОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

#### Подготовка:

Очистить поверхность от грязи, пыли, отслоившихся участков. Загрунтовать поверхность краской Beckerplast 3.

**Ремонт и выравнивание:** обработайте шпатлевкой швы, выбоины, другие неровные участки шпатлевками Beckers Fin Compound или Beckers Vaggspackel Compound. Обработайте мелкозернистой наждачной бумагой

**Отделка:** нанесите 1 или 2 финишных слоя

**Шпаклевание и ремонт:** используйте Beckers Vaggspackel, Breplasta fin или Breplasta Latt Fin.

**Финишный слой:** нанесите краску Beckerplast 3 в 1 или 2 слоя

**Разбавление:** обычно не разбавляется. Краска растворима в воде.

### ПЕРЕКРАШИВАНИЕ

#### Подготовка

**Ранее окрашенные поверхности:** Вымойте поверхность с применением кристаллизованной соды. Тщательно смойте водой. Блестящие участки зашкурите мелкозернистой наждачной бумагой для обеспечения наилучшей адгезии между слоями.

**Поверхности окрашенные темперой :** смойте темперу с поверхности водой. Если не удастся удалить материал с поверхности, рекомендуется провести грунтование средством Beckers Grepp Grundfarg или Beckers Scotte Patentfarg.

**Поверхности, покрытые побелкой:** обработайте поверхность щеткой и скребком для того, чтобы удалить отслоившиеся слои и пыль. Пропылесосьте поверхность или вымойте водой. Загрунтуйте средством Beckers Grepp Grundfarg.

**Очищение:** инструменты должны быть очищены водой непосредственно после окончания работ

**Нанесение:** обычно валиком или кистью. Также краску Beckerplast можно наносить с помощью распылителя высокого давления.

**Обратите внимание!** Не проводите окрашивание, если температура поверхности ниже +5 С. Полная устойчивость к мытью сформируется приблизительно через 1 месяц после нанесения.

**Обои и ткань:** убедитесь, что обои хорошо приклеены к стене. В случае отслаивания обоев, приклейте их клеем к поверхности. Загрунтуйте средством Beckers Scotte Grund.